



Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá

Apartado 816-07753, Panamá 1. Rep. de Panamá. Correo: dinasepi@bomberosdepanama.gob.pa Teléfonos Panamá Centro: 512-6115 Fax: 512-6125; Panamá Este: 296-7551, Fax: 296-8376; Panamá Oeste: 253-1284 Fax: 253-1284, Arraiján: 259-8782 Fax: 259-3146; Colón: 475-3026 Fax: 475-3025; Coclé: 997-9222 Fax: 997-9223; Veraguas: 998-1115 Fax: 998-3136; Herrera: 996-5852 Fax: 996-4375; Los Santos: 996-8477 Fax: 966-9117; Chiriquí Telefax: 775-4213, Bugaba: 770-6211 Fax: 770-6891; Bocas del Toro: 758-6166 Fax: 758-6766

Dirección Nacional de Seguridad, Prevención e Investigación de Incendio (División de Seguridad y Prevención de Incendios)

Departamento de Inspecciones Técnicas y Visado de Proyectos

CERTIFICADOS DE OCUPACIÓN

ZRCO N° 0469

Zona Regional Colón Certificado N° 0469
Estación Local Dura S.A. Huet Fecha 21-4-2021
Nombre del Proyecto Componentes Dorado Minera Panamá
Dirección area de desarrollo del proyecto Corregimiento San Juan de turbe

Datos de la Propiedad:

Finca - Rollo - Código -

Tomo - Documento -

Propietario Minera Panamá S.A.

Constructor I-QH construcción y desarrollo, S.A. (FCD)

Uso destinado Comercial

Descripción se trata de la ocupación y alicia de permisos
Componentes dorado especificación de los planos, piso de concreto
reforzado, estructura metálica, habitaciones tipo contenedores
una tolva de construcción 912,62 m² Bono completo 28 en planta
baja permiso de construcción # 0175 sistema eléctrico 1000 AMP / 3P
Sistema de voltaje 120/208V Ruido de caja #14097. Solicitudes
#4868 se le concede el permiso de ocupación según planos
aprobados

ESTA EDIFICACIÓN CON LOS SIGUIENTES SISTEMAS

SISTEMAS	Responsable de la Instalación Inicial
Sistema de detección y anulación de incendios (alarma)	<u>Servicio completo</u>
Sistema húmedo contra incendios Combinado (gabinetes y/o rociadores)	<u>-</u>
Sistema de presurización	<u>-</u>
Sistemas de protección atmosférica	<u>-</u>
Sistema eléctrico <u>ing. Electromecánico</u>	<u>Jesús E. Tejera H.</u>
Ascensores	<u>-</u>
Sistema de conducción de gas	<u>-</u>
Otros	<u>-</u>

Inspectores Gilberto Aguirre
Stanford Bonnell

Los Cueros
Firma Autorizada

